


Pieczęć jednostki inspekcyjnej KEMA




Pieczęć KEMA

 **Maciejczyk**
R o b e r t
ul. Międzyzylester 2-4, 50-514 Wrocław
NIP: 8992334351, REGON: 020604975

Pieczęć i podpis inspektora z uprawnieniami
budowlanymi (dla kontroli pięcioletniej KT5-PZ)



RAPORT Z KONTROLI



Rodzaj kontroli	Kontrola stanu technicznego urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7 i PN-EN 16630 – kontrola roczna	Dane administratora	Gmina Kudowa – Zdrój ul. Zdrojowa 24 57-350 Kudowa-Zdrój
Numer raportu	515/KTR/05/23	Adres placu zabaw	
Data kontroli	2023-05-30		
Data raportu z kontroli	2023-06-05		
Sporządził			Zgodnie z wykazem – str. 2
Imię i nazwisko	Robert Maciejczyk	Podpis	