

Plac zabaw nr 3
Adres: Park Zdrojowy

LP.	Cecha	Kat.	Opis nieprawidłowości	Czynności do realizacji / uwagi
1	Regulamin placu	B	Brak danych kontaktowych do administratora oraz lokalizacji placu na regulaminie	Uzupełnić dane na regulaminie
2	Rodzaj i stan techniczny nawierzchni	A/B	Miejscowa deformacja nawierzchni amortyzującej	Ocenić stan nawierzchni w trakcie okresowych kontroli funkcjonalnych
3	Przestrzenie minimalne urządzeń			
4	Prześwity dolne urządzeń			
5	Stabilność urządzeń			
6	Kompletność urządzeń		Brak elementu edukacyjnego mocowanego do słupków (fot.11)	Brak wpływu na bezpieczeństwo użytkowników
7	Uszkodzenia mechaniczne	A/B	Ścianki wspinaczkowe – pęknięcie ścianki plastikowej przy dolnej krawędzi otworu (fot.4)	Pęknięcie nie powiększyło się od ostatniej kontroli rocznej. Ocenić stan pęknięcia podczas okresowych kontroli funkcjonalnych
8	Zużycie części ruchomych			
9	Zużycie pozostałych części			
10	Stan łańcuchów i lin	A/B	Piramida linowa – przetarta otulina lin poziomych. Rdzenie lin nieuszkodzone (fot.2,3)	Ocenić stan lin podczas okresowych kontroli funkcjonalnych
11	Stan połączeń	B	Zestaw zabawowy – spełniania i ubytki kapturków zaślepek tunelu (fot.8,9)	Wymienić zaśleпки
12	Rozkład i gnicie drewna			
13	Spełnianie oraz rozwarstwianie drewna			
14	Korozja		Zestaw zabawowy, bujak – sprężyna – ogniska korozji elementów stalowych (fot.6,7) Domek – ubytki powłoki lakierniczej (fot.1,10)	Oczyścić elementy, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować
15	Ostre krawędzie i szorstkie powierzchnie			
16	Stan fundamentów			
17	Wyposażenie dodatkowe			
18	Estetyka / czystość obiektu			
19	Inne nieprawidłowości			

Ogrodzenie

Tak

Nie

Koszki na śmieci

Tak

Nie

Uwagi: Ubytek powłoki lakierniczej bramki wejściowej

Uwagi:

WNIOSKI KONLUWE

1. Ocena przeprowadzanych prac kontrolnych, konserwacyjnych i serwisowych

Usunięto istotne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie ubiegłorocznych inspekcji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie eksploatacji placu.

2. Ocena poziomu bezpieczeństwa placu wg kryterium stanu technicznego

Poziom bezpieczeństwa placu zabaw wg kryterium stanu technicznego jest bardzo dobry.

Nie stwierdzono nieprawidłowości istotnie wpływających na bezpieczeństwo użytkowników.

Zaleca się wyeliminowanie nieprawidłowości z kategorii B.

3. Dodatkowe uwagi / czynności zalecane do realizacji

Zalecane przycięcie i faszowanie krawędzi nieznacznie wystającej blachy żółtych słupków pod podestem prowadzącym na zjeżdżalnię spiralną (fot.5)